## 磁导航传感器使用说明书 版本号: V1.2

2025

# RWM-CDH1-1



沈阳荣伟鸣智能技术有限公司

### 目 录

一、简介	3
二、技术参数	
三、接线	
二、	4
1、 P1 端子	4
2、 P2 端子	
3、H1 指示灯	5
4、H2 指示灯	5
四、外形尺寸及安装	5
五、通讯	6
1、RS-232 通讯	6
1.1、默认配置	
1.2、数据结构	ε
1.3 举例	
2 CAN 通讯	
2.1 通讯说明	
2.2 数据结构	
2.3 举例	
六、出厂 <b>配置</b>	
六、出/ 配置	12
七、售后	12

#### 一、简介


磁导航传感器主要应用在自动导引车 AGV、无轨移动货架等场合。通过 16 个间距为 10mm 的磁传感器检测其表面的磁场强度,从而输出 16 点的信号状态,通过判断信号点的状态来获取物体的偏移。配置 1 个 RS232 接口、1 个 CAN 接口,通过参数设置软件可对其设备地址、检查极性、灵敏度等方面进行调整,适应能力强。

#### 二、技术参数

	工作电压	10~30 V, 具备电源反接保护
	最大电流	<100 mA
接口特性	通讯接口	RS232/CAN
	磁点间距	1 Omm
	灵敏度	1~5 级 , >100 GAUSS
	工作温度	-25°C~+50°C
	储存温度	-40°C ~+70°C
使用环境	工作湿度	5~95%RH, 无水珠凝结
	振动	小于 0.5G (4.9m/s2), 低于 10Hz
	介质环境	不含放射性物质,无腐蚀性、可燃性气体及尘埃,无油 雾、无水蒸气,非强磁场等环境
	尺寸 (L*W*H)	208x40x60mm
	外壳材质	铝合金
物理特性	安装条件	建议铝合金或不锈钢
	适用磁条规格	30mm&50mm
	防护等级	IP20
	重量(kg)	0. 313


## 三、接线

### 1、 P1 端子



管脚号	管脚定义	管脚说明
1	DC+V 电源正极	电源正
2	OV 电源地	电源负
3	RS232_RXD0	RS232 接收(对接上位机 TX)
4	RS232_TXD0	RS232 发送(对接上位机 RX)
5	DGND	RS232 地

### 2、 P2 端子



管脚号	管脚定义	管脚说明
1	CH1	CAN1+
2	CL1	CAN1-
3	CGND	CAN1 地

4	CH1	CAN1+
5	CL1	CAN1-
6	CGND	CAN1 地


#### 3、H1 指示灯

运行状态指示灯,正常状态为绿色闪烁;

#### 4、H2 指示灯

故障指示灯,正常状态:灭,故障状态:红色常亮;

#### 四、外形尺寸及安装



注意事项:

- 1、要保证"两面"和"两线"的正确安装;"两面"指传感器安装面与车体上的安装面完全平行。"两线"指传感器轴线与车体中心线平行,不要夹角。
  - 2、 磁导航传感器固定板需要使用非磁性材料
- 3、 磁导航传感器的背景磁场强度应低于3高斯 灵敏度调节直接影响输出信号状态,根据安装高度和磁场强弱来调节。默认选择 35mm 的安装高度比较合适。

## 五、通讯

#### 1、RS-232 通讯

#### 1.1、默认配置

通讯方式	RS232
工作模式	自由口协议
波特率	115200bps
数据位	8位
校验位	无校验
停止位	1位

#### 1.2、数据结构

指令类型	数据 1	数据 2	数据 3	数据 4	数据 5	校验和低	校验和低
(1byte)	(1byte)	(1byte)	(1byte)	(1byte)	(1byte)	位	位
						(1byte)	(1byte)
0x01	地址内容	0	0	0			
设备地址							
0x02	波特率 1	定时/问询	定时时间				
RS232 通讯配置							
0x03	波特率 2	定时/问询	定时时间				
CAN 通讯 1 配置							
0x05	磁条极性	灵敏度					
通讯配置	检测						
0x06	S1~S8	S9~S16	S17~S24	检测磁条点			
信息交互				数			

指令类型: 0x01~0x06 表示读相关信息,加 0x80 表示写相关信息,如 0x81 表示修改设备地址。

数据 1~5: 按表中提示、根据命令字不同内容和长度相应变化。

校验和低位:字节1~6的和校验,取低位字。

校验和高位:字节1~6的和校验,取高位字。

波特率 1: RS232 通讯的波特率数据解析表

波特率 1	
数据地址	说明
0x01	4800bps
0x02	9600bps

0x03	19200bps
0x04	115200bps

**定时/问询:** 定时是指以一定的循环时间进行发送数据; 问询是指发送请求指令, 然后返回需要的信息;

定时/问询	
数据地址	说明
0x00	问询
0x01	定时发送

波特率 2: CAN 通讯的波特率数据解析表

波特率 2		
数据地址	说明	
0x01	100k	
0x02	125k	
0х03	250k	
0x04	500k	
0x05	800k	
0x06	1000k	

定时时间: 定时发送数据的时间间隔

定时时间		
数据地址	说明	
0x01	20ms	
0x02	40ms	
0х03	60ms	
0x04	100ms	
0x05	200ms	
0х06	400ms	
0x07	500ms	
0x08	1s	
0х09	2s	

磁条极性检测: 检测 N 极极性的磁条或者 S 极极性的磁条

极性检测					
数据地址	说明				
0x00	N 极&S 极				
0x01	N 极				
0x02	S 极				

灵敏度: 检测磁条极性的灵敏度, 数越大越灵敏

灵敏度				
数据地址	说明			
0x01	1级检测			
0x02	2 级检测			
0x03	3 级检测			
0x04	4 级检测			
0x05	5 级检测			

S1~S8: 第 1 点到第 8 点的检测数据, S9~S16: 第 9 点到第 16 点的检测数据。

例如数据解析表

数据	S8-	S8-S1(1byte)					S16-S9(1byte)									
16 进制	0x00					0x00										
2 进制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9
说明	有信号点显示为1,无信号点显示为0;															

**检测磁条的点数**: 当前检测磁条的点数,使用 16 点的磁条导航传感器,此时读取的磁条点数信息应该为 0x10。

#### 1.3 举例

a、通过串口 RS232 读取磁导航传感器的检测数据

发送命令: 06 00 00 00 00 00 06 00

假设应答命令: 06 1F 00 00 00 00 25 00

\*数据域为 4 字节返回点数值,检测磁条后返回数据中"数据 1"的数据为"0x1F",在此表示 S1、S2、S3、S4、S5 都为高电平;

**b、通过串口 RS232 设置磁导航传感器的波特率 1**,由默认的 115200bps 更改为 9600bps

发送命令: 82 02 00 00 00 00 84 00

应答命令: 82 02 00 00 00 00 84 00

\*设置指令成功将返回同发送命令一样的应答命令;

#### 2 CAN 通讯

#### 2.1 通讯说明

通讯方式	多主/多从站方式
通信 ID	1~127 可配置 (默认 0x15)
波特率	100k、125k、250k、 <mark>500k</mark> (默认)、800k、1000k;
广播模式	20ms、40ms (默认)、60ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s
帧类型	标准帧
帧格式	数据帧
数据字节	8

#### 2.2 数据结构

目标设备地址	目标设备属性	指令类型	数据 1	数据 2	数据 3	数据 4	校验和
(1byte)	(1byte)	(1byte)	(1byte)	(1byte)	(1byte)	(1byte)	(1byte)
0x15	0x05	0x01	地址内容	0	0	0	
		设备地址					
		0x02	波特率 1	定时/问询	定时时间		
		RS232 通讯配置					
		0x03	波特率 2	定时/问询	定时时间		
		CAN 通讯 1 配置					
		0x05	磁条极性	灵敏度			
		通讯配置	检测				
		0x06	S1~S8	S9~S16	S17~S24	检测磁条点	
		信息交互				数	

目标设备地址: 固定为 0x15

目标设备属性: 固定为 0x05

指令类型: 0x01~0x06 表示读相关信息,加 0x80 表示写相关信息,如 0x81 表示修改设备地址。

数据 1~4: 根据命令字不同内容和长度相应变化。

校验和:字节1~7的和校验,取低位字。

地址内容: 0∼127

波特率 1: RS232 通讯的波特率数据解析表

波特率 1				
数据地址	说明			
0x01	4800Bps			
0x02	9600Bps			

0x03	19200Bps
0x04	115200Bps

定时/问询: 定时是指以一定的循环时间进行发送数据; 问询是指发送请求指令, 然后返回需要的信息;

	定时/问询				
数 据	说明				
地址					
0x00	问询				
0x01	定时发送				

波特率 2: CAN 通讯的波特率数据解析表

波特率 2				
数据地址	说明			
0x01	100k			
0x02	125k			
0х03	250k			
0x04	500k			
0x05	800k			
0x06	1000k			

定时时间: 定时发送数据的时间

定时时间				
数据地址	说明			
0x01	20ms			
0x02	40ms			
0x03	60ms			
0x04	100ms			
0x05	200ms			
0х06	400ms			
0x07	500ms			
0х08	1s			
0х09	2s			

磁条极性检测: 检测 N 极极性的磁条或者 S 极极性的磁条

极性检测				
数据地址	说明			
0x00	N 极&S 极			
0x01	N极			
0x02	S 极			

灵敏度: 磁导航传感器检测磁条极性的灵敏度

灵敏度				
数据地址	说明			
0x01	1 级检测			
0x02	2 级检测			
0x03	3 级检测			
0x04	4级检测			
0x05	5 级检测			
0x06	6 级检测			
0x07	7级检测			
0x08	8 级检测			

S1~S8:第1点到第8点的检测数据,S9~S16:第9点到第16点的检测数据,S17~S24:第17点 到第24点的检测数据。

例如数据解析表

数据	S1-S8(1byte)							S9-S16(1byte)								
16 进制	0x00							0x00								
2	低4位				高4位				低4位				高4位			
进	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
制	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9
说明	有值	有信号点显示为 1,无信号点显示为 0;NO:为无效数据														

检测磁条的点数: 当前检测磁条的点数

(例如使用 16 点的磁条导航传感器,此时读取的磁条点数信息应该为 0x10)

#### 2.3 举例

#### a、读取当前磁条检测数据

发送命令: 15 05 06 00 00 00 00 1A

假设应答命令: 01 00 06 1F 00 00 00 26

\*数据域为 4 字节返回点数值, 检测磁条后返回数据中"数据 1"的数据为"0x1F", 在此表示 S1、S2、S3、S4、S5 都为高电平;

#### b、设置当前磁条传感器为问询模式

发送命令: 15 05 83 04 00 02 00 A3

假设应答命令: 01 00 83 04 00 02 00 8A。

#### 六、出厂配置

参数名称	默认参数值	说明
CAN 地址	0x15	默认地址 0x15
CAN 波特率	0x04	波特率 500kbps
CAN 主发/应答	0x01	主动发送
CAN 主发时间	0x02	40ms
RS232 波特率	0x04	115200bps
RS232 主发/应答	0x01	主动发送
RS232 主发时间	0x04	100ms
磁条属性	1	0 是 N/S 极全检, 1 检 N 极, 2 检 S 极
灵敏度设定	3	灵敏度 3,1~8 数越大越灵敏

#### 七、售后

#### 质保期限

质保期间因产品本身品质问题,设计缺陷等原因造成的不能正常使用的,我们 将免费进行售后维护。

保质期:自出售起1年。

#### 免责范围:

- 未正确按照说明书安装产品,造成产品损坏;
- 在不适合的环境和条件下使用本产品,造成产品损坏;
- 因不产品说明书规范操作导致产品的损坏;
- 未经本公司允许,擅自拆解或维修产品;
- 自然灾害,火灾等不可抗拒的外界力造成的产品损坏。

#### 技术支持

电话: 13604062302 (微信同步)

QQ: 29569380

邮箱: 29569380@qq.com

http://www.rongweiming.com